



MHS Bryggor

Muskö Havsbads Samfällighet

Information om föreningens gemensammabryggor



Alviksbryggan



Placering	Alviksbacken, Havsbadsvägen 8-10
Typ av brygga	Stenkistor med bryggdäck
Skick och underhållsbehov	Bra skick, inget underhållsbehov just nu.
Båtplatser	En gästplats med förtöjning via boj. Fyra hyrplatser för mindre båtar. Kontaktperson: Anders Winzell, fastighet 3:55
Förtöjningsregler	Se ovan
Övrigt	-
Kontroll utförd datum	Sommaren 2023

Havsbadsbryggan



Placering	Intill badplatsen, Havsbadsvägen
Typ av brygga	Gjuten ramp, träspång till bryggdäcket, två stenkistor.
Skick och underhållsbehov	Ok skick, inget underhållsbehov just nu
Båtplatser	10 st numrerade platser, den innersta platsen är endast lämplig för roddbåt. Kontaktperson: Johan Olofson, fastighet 3:70
Förtöjningsregler	Ej långsides förtöjning. Bryggan är för båtar max 12m.
Övrigt	Stenkistan har rört sig ca 7 cm utåt för ett antal år sen, den ligger stabilt sen dess. Läget kontrolleras årsvis.
Kontroll utförd datum	Okt 2023

Ingvaldsnäsbryggan



Placering	Ingvaldsnäsvägen
Typ av brygga	Betongbrygga, tidigare använd som påfart till färja.
Skick och underhållsbehov	Bryggan är i "stabil" skick. På ett fåtal ställen bör lös och sprucken betong bilas bort, därefter gjuta i ny betong. Lämpligt att göra inom 1-2 år
Båtplatser	Inga hyrplatser.
Förtöjningsregler	Större båtar och skepp kan förtöja vid bryggan.
Övrigt	Stenblock är placerade framför bryggan för att undvika fordon på bryggan.
Kontroll utförd datum	Sommaren 2023

Furuskatbryggan



Placering	Vändplanen vid slutet på Furuskatvägen.
Typ av brygga	Bryggdäck, tryckimpregnerat, på träpålar. Betongiläggningsramp intill bryggan, avsedd för samtliga MHS medlemmar att använda.
Skick och underhållsbehov	Bryggan renoverades 2012. Ytbehandling har utförts. I övrigt mycket bra skick.
Båtplatser	2 st, med nyttjanderätt som tillhör fastighet 3:68 och 3:69,
Förtöjningsregler	Det är inte lämpligt att förtöja vid bryggan, bryggan används vid iläggning o upptagning.
Övrigt	Kontaktperson: Jan Björklund 3:68
Kontroll utförd datum	nov 2023